

В связи с участвовавшими обращениями в сервисный центр владельцев ружей Fabarm L4S с поломанными цевьями, производитель прислал следующие рекомендации.

Прошу донести информацию продавцам для информирования клиентов при продаже данных ружей.

1. При сборке ружья обращайте внимание на правильную посадку ствола. Хвостовик ствола должен быть полностью утоплен в ствольную коробку. Люфт ствола приводит к разрушению цевья ружья.

Неправильная сборка (видно выступающий хвостовик ствола из ствольной коробки):



Правильно установленный ствол (хвостовик ствола полностью спрятан в ствольной коробке):



2. Гайка фиксации ствола должна быть закручена максимально плотно. Рекомендация – закручиваем пока не прекратятся щелчки и после немного доворачиваем с усилием.





3. Винт фиксации цевья выполняет исключительно функцию удержания цевья на месте. Не рекомендуется применять чрезмерное усилие при закручивании для исключения нагрузки на дерево.

